KLOSTERGATA

Nr.	1	Klasse B
	4	-
	6	-
	8	-
	10	-
	12	-
	14	-
	16	-
	18	-
	20	-
	26 a	-
	32 a	-
	32 b	-
	34 a	-
	34 b	-
	36 a	-
	36 b	-
	36 c	-
	38 a	-
	40 a	-
	40 b	-
	40 c	-
	42 a	-
	42 b	-
	42 c	-
	44 a	-
	44 b	-
	44 c	-
	47	A/B
	51	-
	90	B

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Klostergaten nr. 1
Betegnelse Elgeseter gård (Vollan gård)

Eier 1970 Trondheim kommune
Takst kr. 550.000 Areal tomt 27443 m². bygninger m²
Bruk Boliger

Oppført ____ KJENT tidligst ____ senest ____ omkring ____ ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Hel.
Vegger Tömmer. Stående panel. Murflöy mot Högsk.veien.
Tak Valmtak. Skifer.

Kjeller Delvis

Eksteriør Fasade oppdelt vertikalt av novkasser m. ett vindu mellom i hver etg. Novkasser også delvis avsluttet under 2. etg. vinduer. T-postvinduer m. delt overrute. Flat prof. omr. m. markert overbord. To rikt utsk. dobbelfl. inng.dörer m. tredelt overlysfelt og omr. som vinduer.
Gårdsplass, grus. Heller. Park.plass.
Uthus En etg. bind.verk. Ubebodd. Dårlig.

Ombygging
1874 16/9 Se prot. (BA)
1875 28/7 " " (")
1888 Cellebygn. oppfört.
1913 Forandr. av cellebygn.
1918 Trelastskur oppfört.
1924 Cellebygn. flyttes til Ilsvika.
1953 Innvendig forandr.
1956 Innv. forandr.
1972 Endring innv.

Tegninger, oppmålinger
1913 Pl. Sn. Fasader av cellebygn. 1:100 (BA)
1918 Pl. Trelastskur 1:100
1923 Pl. sn. fasader av skur 1:100
1950 Pl. 1:100

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	A-B
Antikvarisk tilstand	A-B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	B

Dato 1.3.75
Sign J.T.

II.

Gate Klostergaten **nr.** 1

Eldre bilder

Foto

Litteratur

A. Bell. Diplom NTH: "Historiske trekk fra et eldre boligområde i Trondheim" med kildehenvisn.

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

108.14

162.12

1.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Klostergata nr. 4
Betegnelse	
Eier 1970	Reitan Ottar
Takst kr.	16000 Areal tomt 125 m². bygninger m²
Bruk	Bolig
Oppført	1860/63 (KJENT) tidligst senest 1865 omkring (ANTATT)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Bryggemann Chr.Pedersen Elverum — Oppr. bruk: Bolig
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 1
Grunnmur	Pusset stein, skjermet m.
Vegger	Tømmer,st.panel. eternitpl.
Tak	Saltak,tegl.
Kjeller	Ingen.
Eksteriør	Fire to fags vinduer m.tre ruter i faget,plassert i grupper to og to.Flat omr.med markert over og underbord.
Interiør	Delvis modernisert.
Gårdsplass,	Heller, gress.
Uthus	En etasje pulttak.Tilh.nr.2. Nytt,ubebodd.
Ombygging	1952 Div. forandringer. 1965 To nye vinduer inns. mot gate. Erst.4.
Tegninger, oppmålinger	1952 Plan.Fasade 1:50 (BA)

Bygningen trolig flyttet til tomten

Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive.
Vedlikeholdstilstand	B-C
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	
Dato	1.4.1975
Sign	J.T.

II.

Gate	Klostergata nr. 4
Eldre bilder	
Foto	
Litteratur	A.Bell: Diplom N.T.H.-72: "Historiske trekk fra et eldre boligomr. i Trondheim", m. kildehenvisning.
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

Film?

Nr 4.

Sov

Loft

Nr 4.

Uthus

Stue

kjøk

kam.

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Klostergata nr. 6
Betegnelse:

Eier 1970: Trondheim Kommune
Takst kr.: 13 000 Areal tomt: 110 m². bygninger: m²
Bruk: Bolig

Oppført: ______ (KJENT) tidligst: ______ senest: 1805 omkring: 1860/63 (ANTATT)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Jon Kaspersen Oppr. bruk: Bolig
Arkitekt: /Bygm. J.F.Kunig

Plantype:

Hovedmål: Etasjer: 1

Grunnmur: Pusset stein med Eternit
Vegger: Bølgepl. Utenpå.
Tak: Tømmer, stående panel.
Saltak.Tegl

Kjeller: Ingen.

Eksteriør: Enkel fasade m. tre T-post vinduer. Todelt rute i øvre post, ellers hele ruter. Flot prof.omr.

Interiør: En del eldre lister.

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging: 1881 Tilbygg og forandring.

Tegninger, oppmålinger:

Intet i BA.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser:

Positive.

Vedlikeholdstilstand: C
Antikvarisk tilstand: C
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: B-C

Prioritering:

Dato: 1.4.1975
Sign: J.T.

Gate	Klostergata	nr.	6
Eldre bilder		Foto	

Litteratur A.Bell: Diplom N.T.H. 72: "Historiske trekk fra et eldre boligområde i Trondheim.

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

Film ?

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Klostergata — nr. 8
Betegnelse:

Eier 1970: Linge Valborg Lind
Takst kr.: 16 000 — Areal tomt: 138 m² — bygninger: m²
Bruk: Bolig

Oppført: ______ (KJENT) — tidligst ______ — senest 1865 — omkring 1861/63 (ANTATT)
Siste brann: — Tidligere branner:

Byggherre: Fabrikkarbeider Lars Dahl — Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: — Etasjer: $1\frac{1}{2}$

Grunnmur: Pusset tegl, prukket.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel
Tak: Saltak.Papp. Tre kobbhus med to-fags-vinduer mot gaten.
Kjeller: Delvis.

Eksteriør: Enkel-fasade med T-post vinduer, delvis i gruppe. Flat prof. omr. med overbord på utskårne konsoller.

Interiør: Modernisert.

Gårdsplass, Uthus: Under oppussing i forb. med bygging av nytt tilbygg.

Ombygging:
1933 Ny loftsetasje.
1974 Tilbygg mot gårdplass i to etasjer.

Tegninger, oppmålinger:
1933 Snitt M 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer:
Port endres.

Omgivelser:
Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B-C
Miljøvurdering	B

Prioritering:

Dato: 1.4.1975
Sign: J.T.

11.

Gate	Klostergata	**nr.**	8
Eldre bilder		**Foto**	
Litteratur	A.Bell: Diplom fra NTH 72 : "Historiske trekk fra et eldre trehusområde i Trondheim." m. kildehenvisning.		
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			

Film?

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Klostergata nr. 10
Betegnelse	
Eier 1970	Santi Alesandrö
Takst kr.	19 000 Areal tomt 263 m². bygninger m²
Bruk	bolig
Oppført (kjent)	tidligst senest 1865 omkring (antatt) 1861/63
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Gunnhill Olsdatter Helseth — Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein, hel.
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.
Tak	Saltak, tegl.
Kjeller	Under hele huset.
Eksteriør	1890-preg m/T-post vinduer stilt over hverandre i fasaden. Flat prof.omr. med overbord på konsoller. I 1.etasje fortanning under overbord.Brystn. under 1.etasje vinduer *
Interiør	En del eldre listeprofiler finnes.
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	1902 Ombygging 1928 Trappehus oppf. (Semmelmann) 1957 Intern trapp utf.
Tegninger, oppmålinger	1928 Pl.Snitt. Fasade M 1:50 (BA) 1957 Pl.Snitt av trapp.M 1:60 1:10
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive.
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	
Dato	1.4.1975
Sign	J.T.

* To fløyet fyllingsdør i port med rikt profilerte fyllinger.
Helt overvindu.

Gate Klostergata	nr. 10
Eldre bilder	Foto

Litteratur A.Bell: Diplom NTH-72: "Historiske trekk fra et eldre boligområde i Trondheim.

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

Film ?

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Klostergaten nr. 12
Betegnelse:

Eier 1970: Paulsen Randi
Takst kr.: 16 000 — Areal tomt: 139 m² — bygninger: m²
Bruk: Bolig

Oppført: KJENT — tidligst: — senest: 1865 — omkring: 1860/63 (ANTATT)
Siste brann: — Tidligere branner:

Byggherre: Tømmerm. John Chr. Meele — Oppr. bruk: Bolig
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: — Etasjer: 1

Grunnmur: Pusset, stein, hel — Kjeller: Delvis
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Saltak, tegl, prof. rennekasse

Eksteriør: Modernisert m. hele ruter og ny dør

Interiør: Under modernisering

Gårdsplass, Uthus: Rommelig, f.t. byggeplass
Nytt tilbygg bak hovedhus s. tilbygg

Ombygging:
1891 Kjeller, utgravd
1955 Tilbygg
1956 Vinduer skiftet til hele ruter
1974 Tilbygg mot gårdsplassen

Tegninger, oppmålinger:
1891 Planer M 1 : 100 (BA)

Ønskelige forandringer: Vedlikehold av tak

Omgivelser:

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand:
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: B - C

Prioritering:

Dato: 1.4.1975
Sign: J.T.

II.

Gate Klostergata **nr.** 12

Eldre bilder

Foto

Litteratur

A. Bell: Diplom NTH-72: "Historisk trekk fra et eldre boligområde i Trondheim" m. kildehenvisn.

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

Film ?

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse	Klostergata nr. 14
Eier 1970	Linge Walborg
Takst kr.	24 000 Areal tomt 186 m². bygninger m²
Bruk	Bolig
Oppført (KJENT)	tidligst senest 1865 omkring (ANTATT) 1860/65
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre / Arkitekt	Fabr.arb. Johan Pedersen — Oppr. bruk
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur	Pusset tegl.Sprukket.
Vegger	Tømmer,stående panel
Tak	Saltak. Skifer.
Kjeller	Delvis.
Eksteriør	Jevnt fordelte to-fags vinduer med tre ruter i faget. Flat omramming med markert over og underbord.
Interiør	En del modernisert.
Gårdsplass,	Grus, trang.
Uthus	To etg.bind.verk. Pulttak.Delv.bebodd. Dårlig.
Ombygging	1946 Innredning bod/wc i 1.etasje.
Tegninger, oppmålinger	1946. Plan, snitt M 1:100 (BA)
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	
Dato	1.4.1975
Sign	J.T.

Gate Klostergata	nr. 14
Eldre bilder	Foto

Litteratur A. Bell.: Diplom NTH: "Historiske trekk fra et eldre boligområde i Trondheim" med kildehenvisning.

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

Film ?

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Klostergata nr. 16
Betegnelse:

Eier 1970: Adde Bertha og Birger
Takst kr.: 35 000 Areal tomt 491 m², bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført (kjent) tidligst senest 1865 omkring (antatt) 1858/63
Siste brann Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk: Bplig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset stein. hel.
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Valmtak, tegl.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Symetrisk fasade med to fags vinduer i 2.etasje.Eldre krysspost vinduer i 1.etasje.Tre ruter i faget.Flat omr. med fortannet overbord.Hor.bånd under vinduer i 2.etg.

√ Interiør: En del eldre lister og døren. 2

Gårdsplass, Uthus: Gress,rommelig
Ny garasje.

Ombygging:
1866 16.7. Se prot.
1872 5.2. " "
1880 31.3. " "
1880 Påbyg. av uthuset.
1959 Innred.bad i 1. og 2. etasje.

Tegninger, oppmålinger:
1959 Plan, snitt av bad 1:50 (BA)

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B-C
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B

Prioritering:

Dato: 1.4.1975
Sign: J.T.

II.

Gate Klostergata **nr.** 16

Eldre bilder

Foto

Litteratur A.Bell: Diplom NTH-72:"Historiske trekk fra et eldre boligområde i Trondheim."

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

Film ?

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Klostergata nr. 18
Betegnelse:

Eier 1970: NTH
Takst kr.: 95 000 Areal tomt: 663 m² bygninger: m²
Bruk: Boliger

Oppført: 1875 76 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre /Arkitekt: Diskontør F.Undhjem /bygh. Murm.Niels Christensen.
Oppr. bruk: bolig

Plantype:

Hovedmål: Etasjer: 3

Grunnmur: Pusset stein/tegl.Puss-skadet.
Vegger: Tømmer, stående panel.
Tak: Valmtak. Eternig bølgeplater.
Kjeller: Delvis.

Eksteriør: Delt med horisontaltband i etasje skiller. Jevnt fordelte krysspostvinduer m/flat enkelt prof.omr. og overbord på konsoller.

Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:
1893 26/11 Se prot.
1875 24/11,1/2 Se prot.
1876 23/8 " "
1901 Rørtekning
1937 WC innr. i hovedbygn.
1953 u.v. forandring
1958 garasje oppf.

Tegninger, oppmålinger:
1937 Plan,Snitt, M 1:50
1953 Plan, klossetter,kjeller M 1:50
1958 Plan,snitt,Fasade, garasje M 1:50 (BA)

Ønskelige forandringer: Taktekn. endres til tegl.

Omgivelser: positive.

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B-C
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B

Prioritering:

Dato: 1.3 75
Sign: J.T.

II.

Gate	Klostergata	nr. 18
Eldre bilder		Foto

Litteratur A.Bell. diplom NTH - 72 : Historiske trekk fra et eldre boligområde i Trondheim.

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

Film ?

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Klostergaten nr. 20
Betegnelse

Eier 1970 Wikan Anna
Takst kr. 105 000 Areal tomt 637 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført 1899/1900 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Gunerius Andersen & Chr. Thaulow Oppr. bruk Bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, hel
Vegger Tømmer, liggende faspanel
Tak Valmtak, skifer

Kjeller Under hele huset

Eksteriør Symmetrisk fasade m. T-post vinduer. Øvre felt m. åtte småruter, ellers hele ruter. Flat prof. omramming m. overbord på konsoller, fortanning under. Hor. bånd under vinduer i begge et.

Interiør Stående brystningspanel i 1. et. Ny dør
En del eldre lister

Gårdsplass, Grus, trang.
Uthus Bakhus to et. valmtak, fasade som forhus, bebodd, bra.

Ombygging
1899 Bygn. oppf.
1960 W.C. innst.

Tegninger, oppmålinger

1899 Plan, snitt M 1:100 (BA)
1960 Planer 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B-C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A-B

Prioritering

Dato 1.4.1975
Sign J.T.

II.

Gate Klostergaten	nr. 20
Eldre bilder	Foto

Litteratur

A. Bell: Diplom NTH-72: "Historiske trekk fra et eldre boligområde i Trondheim" m. kildehenvisn.

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

Film ?

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Klostergata nr. 26A
Betegnelse:

Eier 1970: Björnbeth Arnold
Takst kr. 22 000 Areal tomt 203 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført 1865 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre: Bygm. J.F. Kunig
Arkitekt: " " " "
Oppr. bruk: Kunigs landssted ?

Plantype

Hovedmål
Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel
Tak:
Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Enkel fasade m. jevnt fordelte T-post vinduer. Hele ruter. Flat omramming. Hor. bånd i etasjeskiller.

Interiør: Delvis modernisert.

Gårdsplass: Grus, hage, bra.
Uthus: En etasje pulttak. Bind.verk. Ubebodd. Bra.

Ombygging:
1899 Treskur oppf.
1915 Jernskur oppf.
1917 Forandr.
1940 Uthus oppf.
1956 Kobbhus utvidet
1956 Fasadeendring (raftinntrukket)
1959 Huset i bruk som enebolig. Bad/wc innredet.

Tegninger, oppmålinger:
1915 Planer, snitt, fasader M 1:100
1959 Planer 1: 50

Ønskelige forandringer

Omgivelser: I oppløsning.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering

Dato 1.4.1975
Sign J.T.

II.

Gate	Klostergata nr. 26A
Eldre bilder	Foto
Litteratur	A. Bell: Diplom NTH-72: "Historiske trekk fra et eldre boligområde i Trondheim" m.kildehenvisning.
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

film?

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Klostergata nr. 32 A
Betegnelse

Eier 1970 Sand Haakon a/s
Takst kr. 100 000 Areal tomt 386 m², bygninger m²
Bruk Bolig, forretninger

Oppført ____ (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein
Vegger Tømmer, plater nede, stående panel i 2. et.
Tak Saltak, skifer

Kjeller Delvis

Eksteriør Butikkfasade m. større vinduer i 1. et. Reklamefelt m.eldre reklameskileter over. Tofagsvinduer m. tre ruter i faget og flat omramming i 2. et.

Interiør Modernisert

Gårdsplass, Grus, rotet
Uthus To et. pulttak, bebodd, dårlig

Ombygging

1894 Opp. av skur
1900 Opp. av skur
1903 Forandring
1920 Innredn. av butikker
1931 Tilbygging og forandring

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B-C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering

Dato 1.4.1975
Sign J.T.

II.

Gate Klostergata	nr. 32 A
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Klostergata nr. 32 B
Betegnelse

Eier 1970 Rognö Gunda
Takst kr. 24 000 Areal tomt 178 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Sprukket.
Vegger Tømmer. Nytt stående panel.
Tak Valmtak. Skifer.

Kjeller Delvis.

Eksteriør Modernisert med to og trefags ruter med hele ruter.

Interiør Modernisert

Gårdsplass, Grus. Trang.
Uthus En etg.,pulttak. Ubebodd. Dårlig.

Ombygging
1936 Utvendig av trappehus.
1954 Innredning av wc i 1.etasje.
1956 Forandring av sidefasade.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand -
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering

Dato 1.4.1975
Sign J.T.

II.

Gate Klostergata	nr. 32B
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Klostergata nr. 34A
Betegnelse:

Eier 1970: Kjerringvåg Rolf
Takst kr. 90 000 Areal tomt 332 m². bygninger m²
Bruk: Forretning.

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein
Vegger: Tømmer. Plater, stående panel
Tak: Valmtak, skifer.

Kjeller: Delvis.

Eksteriør: Modernisert.

Interiør: Modernisert.

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:
1894 Forandring av hovedbygn. Uthus oppført.
1928 Tilbygg av mur.
1932 Åpent skur.
1963 Forandring av uthusfløy
1963 Innredning av wc.
1963 Utv. av butikk.Kjølerom.
1964 Fasader moderninsert.
1968 " "

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer: Fasade tilbakeføres.

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: –
Arkitekturvurdering: –
Miljøvurdering: C

Prioritering

Dato: 1.4.75
Sign: J.T.

II.

Gate Klostergata	nr. 34A
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Klostergata — nr. 34 b
Betegnelse

Eier 1970: Lundgren Aslaug
Takst kr. 42 000 — Areal tomt 488 m² — bygninger m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) — tidligst ______ — senest ______ — omkring ______ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset, stein, hel
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Saltak, skifer
Kjeller: Delvis

Eksteriør Nyere T-post vinduer m. tre fag nede Flat gml. omramming m. markert overbord m. løvsag fortanning. Laftekasser, prof. hor.bånd under vinduer m. stående brystn. panel under

Interiør: Modernisert

Gårdsplass, Uthus: Hage, velstelt
To et. pulttak, nytt, bra, ubebodd

Ombygging
1889 Nytt uthus
1912 Forandring
1936 Forandring
1957 Vinduer i nordre gavlvegg endret til hele ruter

Tegninger, oppmålinger
1911-12 Planer, snitt, fasader M 1:100
1936 Planer M 1:50
1957 Fasade gavl M 1:50

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand: A-B
Antikvarisk tilstand: C
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: B

Prioritering

Dato: 1.4.1975
Sign: J.T.

Gate Klostergata nr. 34 b

II.

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Klostergata nr. 36A
Betegnelse	
Eier 1970	Gaustad Gunnar
Takst kr.	34 000 Areal tomt 268 m², bygninger m²
Bruk	Bolig
Oppført (KJENT)	tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein. Hel.
Vegger	Tømmer. Stående panel.
Tak	Saltak med ende valm.
Kjeller	Delvis.
Eksteriør	Egentlig bygget som 2 hus med forskj.gesimshøyder,men samme fasadeutforming. Tofags vinduer med to og tre ruter samt markerte overbord.
Interiør	En del eldre lister og dører.
Gårdsplass,	Grus, heller. Ustelt.
Uthus	En og to etg. Pulttak, Ubebodd. Dårlig.
Ombygging	1890 Utvidelse av våningshus. 1891 utvidelse, samt nytt uthus av sten.
Tegninger, oppmålinger	1891, Plan, snitt uthus M 1:100.
Ønskelige forandringer	Bør males.
Omgivelser	Positive.
Vedlikeholdstilstand	B-C
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B-C
Miljøvurdering	B
Prioritering	
Dato	1.4.1975.
Sign	J.T.

II.

Gate Klostergata **nr.** 36A

Eldre bilder	**Foto**

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Klostergata nr. 36 B
Betegnelse

Eier 1970 Svensen Arne
Takst kr. 36 000 Areal tomt 267 m² bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført ______ KJENT tidligst ______ senest ______ omkring ______ ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, hel
Vegger Tømmer, stående panel.
Synlige laftekasser.
Tak Valmtak, eternit, bølgepl.

Kjeller Delvis

Eksteriør Symmetrisk fasade m. nyere to-fagsvinduer m. hele ruter.
Flat smal omramming.

Interiør Modernisert.

Gårdsplass, Heller, gress, velstelt, bra.
Uthus To et. pulttak, ubebodd, bra.

Ombygging

1951 Utv. av tilbygg mot gårdsplass.

Tegninger, oppmålinger

1951 Plan, snitt, fasade M 1:50

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering

Dato 1.4.1975
Sign J.T.

II.

Gate Klostergata	nr. 36 b
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Klostergata nr. 36C
Betegnelse

Eier 1970 Paulsen Einar og Anne
Takst kr. 18 000 Areal tomt 263 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Sprukket og ut-
Vegger Tømmer. Stående panel. rast.
Tak Saltak, tegl.

Kjeller Delvis.

Eksteriør Tofags vinduer med tre ruter i fagene. Flat omr. med markert overbord.

Interiør Eldre dører og lister.

Gårdsplass, Terrasert. Fine steinmurer. Ustelt.
Uthus Toetasjers pulttak. Falleferdig.

Ombygging Intet i BA.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer
Pusset opp.

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand C
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering

Dato 1.4.75
Sign J.T.

II.

Gate	Klostergata	nr.	36C

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

1.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Klostergata nr. 38A
Betegnelse

Eier 1970: Kjerringvåg Rolf
Takst kr. 29 000 Areal tomt 247 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ____ (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tømmer, stående panel.
Tak: Saltak med , endevalm.

Kjeller: Delvis.

Eksteriør: Tiln. symmetrisk fasade med to-fagsvinduer med to ruter Flat prof.omramming med overbord.på brede konsoller med løv-sagarbeider.
Interiør: Eldre lister og dører.

Gårdsplass, Gress, heller. Rommelig.
Uthus: En etg. valmtak. Ubebodd. Dårlig.

Ombygging: 1880 Opp av uthus.
1882 Utv. og ominnredning av hovedbygn.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positiv

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering

Dato 1.4.1975
Sign J.T.

II.

Gate Klostergata	nr. 38A
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Klostergata nr. 40 A
Betegnelse

Eier 1970 Johansen Arne
Takst kr. 38 000 Areal tomt 320 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført (kjent) tidligst senest omkring (antatt)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset mur, avskallet
Vegger Tømmer, liggende faspanel
Tak Saltak m. endevalm, tegl
Kjeller Delvis

Eksteriør Symmetrisk fasade om portdør. Tofagsvinduer m.tre ruter og flat omramming. Overbord m. fortanninger under. Prof horisontalbånd i etasjeskiller. Ny tofløyet port m. tilsv.omramning

Interiør En del eldre lister og dører

Gårdsplass, Heller, gress, rommelig, bra.
Uthus To et. pulttak, ubebodd, dårlig.

Ombygging
1880 Nybygg etter brann
1943 Oppf. av loddpipe

Tegninger, oppmålinger
1943 Plan, snitt av bol. M 1:100

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering

Dato 1.3.1975
Sign J.T.

II.

Gate Klostergata nr. 40 A

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Klostergata nr. 40 B
Betegnelse:

Eier 1970: Stinessen Konrad
Takst kr. 40 000 Areal tomt 237 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ____ (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein, hel
Vegger: Tømmer, stående panel.
Tak: Saltak m. endevalm, tegl.

Kjeller: Delvis

Eksteriør: Rotet fasade, modernisert m. mindre tofags vinduer

Interiør: Modernisert

Gårdsplass, Uthus

Ombygging:
1880 Tilbygg av bind. verk.
1881 Loddpipe oppf. forandr.
1935 Forandr. av kjeller
1956 Nye vinduer i fasade mot vei til elven.

Tegninger, oppmålinger:
1935 Plan w.c-rom
1956 Fasadeskisse 1:50 (BA)

Ønskelige forandringer: Fasade endres

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B-C

Prioritering

Dato 1.4.1975
Sign J.T.

II.

Gate Klostergata	nr. 40 b
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Klostergata nr. 40C
Betegnelse	
Eier 1970	Trondheim Kommune
Takst kr.	28 000 Areal tomt 310 m². bygninger m²
Bruk	Bolig
Oppført (KJENT)	tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein. Sprukket.
Vegger	Tømmer, stående panel.
Tak	Valmtak, tegl.
Kjeller	
Eksteriør	Elvefasade : Symetrisk med prof. hor.bånd i etasjeskiller.Tofagsvinduer med tre ruter. Flat omr.med overbord på konsoller og løvsagfelt under.
Interiør	Delv. opprinnelig.
Gårdsplass,	Gress. Trang.
Uthus	To etg.Pulttak.Ubebodd. Dårlig.
Ombygging	Intett i BA.
Tegninger, oppmålinger	
Ønskelige forandringer	Pusset opp.
Omgivelser	Positive.
Vedlikeholdstilstand	C
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	
Dato	1.9.75
Sign	J.T.

11.

Gate Klostergata	nr. 40C
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Klostergata nr. 42A
Betegnelse

Eier 1970 Ström Nelius
Takst kr. 34 000 Areal tomt 324 m². bygninger m²
Bruk Bolig.

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Hel.
Vegger Tømmer. Stående panel.Laftekasser.
Tak Saltak med endevalm. Tegl.

Kjeller Delvis.

Eksteriør Jevnt fordelte tofagsvinduer med tre ruter i faget. Flat omramming. To-fløyet fyllingsdør.

Interiør

Gårdsplass, Gress, heller, brostein. Trivelig.
Uthus To etg. pulttak. Ubebodd. Dårlig.

Ombygging 1953 Innredning av 2 wc.

Tegninger, oppmålinger

1953 Planer M 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Positive.

Vedlikeholdstilstand B-C
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering

Dato 1.4.1975
Sign J.T.

II.

Gate	Klostergata	nr.	42A
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Klostergata nr. 42B
Betegnelse

Eier 1970: Helberg Konrad og Gudrun
Takst kr. 30 000 Areal tomt 318 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tømmer. Stående panel
Tak: Saltak. Tegl. Rennekasse.på konsoller.
Kjeller: Delvis.

Eksteriør: Modernisert med nye hele vinduer i gml. åpninger. Flat prof. omramming.

Interiør: Modernisert.

Gårdsplass, Uthus

Ombygging:
1952 Innredn. av wc i 1. og 2. etasje.
1965 Innredn. av dusj i 1.etasje. Trapp fjernes.
1967 Vinduer endret til hele ruter.

Tegninger, oppmålinger:
1952 Planer, snitt M 1:100 (BA)
1967 Planer, fasader M 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	-
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B

Prioritering

Dato 1.4.75
Sign J.T.

II.

Gate	Klostergata	nr.	42B

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Klostergata nr. 42C
Betegnelse

Eier 1970: Tröen Hermann
Takst kr. 16 000 Areal tomt 267 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein. Sprukket.
Vegger: Tømmer, stående panel.
Tak: Saltak med endevalm
Kjeller: Delvis.

Eksteriør: Enkel fasade med tofagsvinduer med tre ruter. Flat omramming.

Interiør: En del eldre lister.

Gårdsplass, Uthus: Grus. Heller.Ustelt.
Enetg. pulttak. Ubebodd. Dårlig.

Ombygging: Intet i BA.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer: Bør males.

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	C
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B

Prioritering

Dato 1.4.75
Sign J.T.

11.

Gate Klostergata nr. 42C

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Klostergata nr. 44A
Betegnelse	
Eier 1970	Gjervan Solveig
Takst kr.	35 000 Areal tomt 484 m². bygninger 108 m²
Bruk	Bolig.
Oppført (kjent)	tidligst senest omkring (antatt)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein. Hel.
Vegger	Tømmer, stående panel.
Tak	Saltak med endevalm. Skifer.
Kjeller	Delvis.
Eksteriør	Krysspostvinduer delvis i grupper. Flat omramming med markert overbord. Hor.bånd med fortanning under 2. etg. vinduer.
Interiør	En del eldre dører og lister.
Gårdsplass,	Gress, heller. Rommelig.
Uthus	Som 42A.
Ombygging	1884 Uthus Flyttet. Bindingsverkhus i bakgård oppført. 1937 Tilbygg med trapp, bad og wc oppført.
Tegninger, oppmålinger	1937 Planer, snitt, fasader M 1:100.
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive.
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	
Dato	1.4.75
Sign	J.T.

II.

Gate	Klostergata	nr.	44A

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Klostergata nr. 44B
Betegnelse:

Eier 1970: Kulvik Bjarne
Takst kr.: 40 000 Areal tomt: 359 m². bygninger: m²
Bruk: Bolig

Oppført: ____ (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tømmer. Stående panel.
Tak: Saltak. Tegl.

Kjeller: Delvis.

Eksteriør: Symmetrisk fasade med tofagsvinduer. Tre ruter i faget. Flat li●te prof. omramming.

Interiør: En del eldre lister og dører. Mye opprinnelig.

Gårdsplass, Uthus: Heller, gress. Velstelt. En og toetg. pulttak. En del bebodd. Bra.

Ombygging:
1930 Forandr. Ny kjeller
1931 Rom innr. på loftet.
1959 Garasje oppf.

Tegninger, oppmålinger:
1930 Planer, snitt M 1:100

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: A-B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: A-B

Prioritering:

Dato: 1.4.75
Sign: J.T.

II.

Gate Klostergata	nr. 44B
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Klostergata nr. 44C
Betegnelse

Eier 1970 Trondheim Kommune
Takst kr. 22 000 Areal tomt 245 m². bygninger m²
Bruk Bolig.

Oppført KJENT tidligst senest omkring ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Sprukket.
Vegger Tømmer. Stående panel.
Tak Valmtak. Tegl.

Kjeller Delvis.

Eksteriør To-fagsvinduer med tre ruter og flat omramming. Flaggstang elvefasaden. To-fløyet port, fyllingsdør med overvindu.

Interiør Eldre lister og dører.

Gårdsplass, Heller, grus. Ustelt.
Uthus Enetg. pulttak. Ubebodd. Dårlig.

Ombygging

1946 Tilbygg mot gårdsplass.
1954 Port flyttet. Innredn. av bad i 1. og 2. etg.

Tegninger, oppmålinger 1946 Fasader, detaljer M 1: 100 og 1:10
1954 Fasader. bodplan M 1: 100.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
I oppløsning.

Vedlikeholdstilstand C
Antikvarisk tilstand B-C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering

Dato 1.4.1975
Sign J.T.

II.

Gate Klostergata	nr. 44C
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Klostergaten nr. 47
Betegnelse Klosterdalen

Eier 1970 Muus Falck Astrid
Takst kr. 135000 Areal tomt 8817 m². bygninger 290 m²
Bruk Bolig

Oppført (kjent) tidligst senest omkring (antatt)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Hel.
Vegger Tömmer. Stående panel.
Tak Saltak. Skifer.

Kjeller Delvis.

Eksteriør To saltakshus i vinkel m. mellombygg. Tofagsvinduer i grupper. Åtte småruter i faget. Flat omramming m. markert overbord på flate, brede konsoller. Toflöyet inng.dör. Fyllingsdör m. portal over flate prof. halvsöyler på sidene. Ovale overvind.
Interiör: En del modernisert.
Gårdsplass, grus. Hage. Meget velholdt.
Uthus Fjösbygn. Garasje. Bra.

Ombygging
1871 11/1 Se prot.
1871 14/3 " "
1874 1/4 " "
1880 Ny fjösbygn. Ombygging.
1890 Oppf. av åpent skur.
1925 Garasje oppf.
1929 Eiend. reg. til åpen villabebygg.
1932 Takv. endret til kobbhus.
1933 Tett innhegn.
1937 Verandatilbygg.
1949 Ny trapp og WC i 2. etg.
1959 Opp.tegn. oversendt NTH
1969 WC i 2. etg.

Tegninger, oppmålinger:
1907 Planer,snitt av deler av hus M 1:100(BA)
1925 Planer,snitt fasader garasje M 1:100(")
1932) 1937) Fasade M 1:100 (BA)
1925 Tomtekart M 1:250 (BA)
1959 Oppm. på inst. f. ark.historie NTH.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering eldste bygn. A
tilbygg B

Dato 1.4.75
Sign J.T.

II.

Gate Klostergaten	nr. 47
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Klostergata nr. 51 2
Betegnelse

Eier 1970: Kristian Høyem
Takst kr. 55 000 Areal tomt 541 m². bygninger m²
Bruk: Bolig, Blikkenslager.

Oppført: 1890 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein. Avskallet.
Vegger: Tømmer, Liggende faspanel.
Tak: Valmtak. skifer. 2

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Enkelt utstyrt. 1880-preg. To fløyet fyllingsdør med overvindu. Rester etter gammel reklame.

Interiør

Gårdsplass: Grus. Heller. Ustelt.
Uthus: To etg. bakgård. Som forhus. Bebodd. Dårlig.

Ombygging:
1890 Nybygg anmeldt.
1921 Forandring.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer: Bør pusses opp.

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	C
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	-

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

II.

Gate	Klostergata	nr. 51
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

I.

~~BRENT~~/NEDREVET 4.-7. MAI 1984

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Klostergt. 90-90 nr. 90 89?
Betegnelse Nidarö gård

Eier 1970 Trondheim Kommune
Takst kr. 1300000 Areal tomt 50865 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1825 senest 1856 omkring 1830? (ANTATT) (BUL imoen)
Siste brann
Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype Gårdsanl. m. en to-etasjers og en en-etasjers bygning, samt fjös.
Hovedmål
Etasjer 1

Grunnmur Pusset stein. Avskallet.
Vegger Tömmer. Stående panel.
Tak Saltak. Tegl.
Kjeller Delvis

Eksteriør Lang symmetrisk oppdelt fasade m. to inng.dörer, og laftekasser ved disse. Kryssportvinduer m. fire og seks småruter. Flat omr. m. utskåret bredt overstykke. Nyere dörer.
Interiør En del eldre lister og dörer.

Gårdsplass, grus. Ustelt. Tuntre.
Uthus To-etasjers låve. Ubebodd. Dårlig.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

To-etg. kårhus? m. liggende panel. Saltak. Skifer. Fortannet hor.bånd i etasjeskiller. Tofagsvinduer m. 2 ruter. Flat prof.omr. m. overbord m. fortanning på konsoller.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	B-C
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	B

Dato 1.5.75
Sign J.T.

Gate Klostergaten	nr. 90- 90
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

171.26

171.29

171.31

11.